

Übersicht zum Instandsetzung- / Sanierungsbedarf an den Toilettenanlagen an weiterführenden Schulen

Schule	Fröbelschule		Kreuzschule		Anne-Frank-Schule		Theodor-Heuss-Schule		
Toilettenanlage	Außen-WC Damen	Außen-WC Herren	Außen-WC Damen	Außen-WC Herren	Außen-WC Damen	Außen-WC Herren	WC Herren Eingangsbereich	Außen-WC Damen	Außen-WC Herren
Sanitärausstattung									
Zustandsbewertung	3,9		4,13		4	4	3	3,51	
Hinweise	WCs tlw. in schlechtem Zustand, energetische Maßnahmen empfohlen	WCs tlw. in schlechtem Zustand, energetische Maßnahmen empfohlen	WCs in schlechtem Zustand, energetische Maßnahmen empfohlen, Sanierung der gesamten Anlage sollte mittelfristig eingeplant werden	WCs in schlechtem Zustand, energetische Maßnahmen empfohlen, Sanierung der gesamten Anlage sollte mittelfristig eingeplant werden	Anlage in akzeptablem Zustand	Anlage in akzeptablem Zustand, Reduzierung Anzahl Urinale	Renovierung nicht notwendig	Renovierung nicht notwendig	Renovierung nicht notwendig
Kosten für empfohlene Maßnahmen	3.215,00 €		3.120,00 €		510,00 €		1.920,00 €	- €	
Kosten f. Komplettsanierung	8.440,00 €		12.800,00 €		12.100,00 €		5.460,00 €	11.870,00 €	
Boden- u. Wand-beläge, WC-Kabinen									
Zustandsbewertung	4	4	5	5	3	3	3	4	
Kosten der Sanierung	16.500,00 €		20.000,00 €		22.200,00 €		7.400,00 €	24.000,00 €	
Leitungssanierung	4.000,00 €		6.400,00 €		5.400,00 €		2.600,00 €	6.400,00 €	
Summe Komplettsanierung	28.940,00 €		39.200,00 €		39.700,00 €		15.460,00 €	42.270,00 €	

Übersicht zum Instandsetzung- / Sanierungsbedarf an den Toilettenanlagen an weiterführenden Schulen

Schule	Freiherr-vom-Stein-Schule		Heriburg Gymnasium				Gymnasium Nepomucenum	
Toilettenanlage	Außen-WC Damen	Außen-WC Herren	WC Damen Erdgeschoss	WC Herren Erdgeschoss	WC Herren 1. Obergeschoss	WC Damen 2. Obergeschoss	Außen-WC Damen	Außen-WC Herren
Sanitärausstattung								
Zustandsbewertung	4,44		3,52		3,62		3	
Hinweise	Schlechter Zustand, Sanierung der gesamten Anlage sollte mittelfristig eingeplant werden	Schlechter Zustand, Sanierung der gesamten Anlage sollte mittelfristig eingeplant werden	Anlage in akzeptablem Zustand, Renovierung nicht notwendig, energetische Maßnahmen empfohlen	Anlage in akzeptablem Zustand, Renovierung nicht notwendig, energetische Maßnahmen empfohlen	Anlage in akzeptablem Zustand, Renovierung nicht notwendig, energetische Maßnahmen empfohlen	Anlage in akzeptablem Zustand, Renovierung nicht notwendig, energetische Maßnahmen empfohlen	Anlage in zufriedenstellendem Zustand	Anlage in zufriedenstellendem Zustand
Kosten für empfohlene Maßnahmen	9.620,00 €		1.890,00 €		1.470,00 €		- €	
Kosten f. Komplettsanierung	14.020,00 €		12.870,00 €		9.300,00 €		11.660,00 €	
Boden- u. Wand-beläge, WC-Kabinen								
Zustandsbewertung	4	4	4	4	4	4	3	3
Kosten der Sanierung	27.200,00 €		24.500,00 €		7.500,00 €		30.600,00 €	
Leitungssanierung	8.200,00 €		7.200,00 €		4.600,00 €		6.400,00 €	
Summe Komplettsanierung	49.420,00 €		44.570,00 €		21.400,00 €		48.660,00 €	