

Brilon Bondzio Weiser GmbH · Universitätsstraße 142 · 44799 Bochum

Stadt Coesfeld
Fachbereich 60
Markt 8
48653 Coesfeld

Verkehrsplanung
Verkehrstechnik
Straßenplanung
Bauleitung
Immissionsschutz

Fon: 0234 / 97 66 000

Fax: 0234 / 97 66 0016

Ihr Zeichen:

Unser Zeichen: 3.1585 Bo / Schw

Bochum, 18. Februar 2019

Stellungnahme Verkehrsuntersuchung Kindertagesstätte Gerlever Weg in Coesfeld
- **Lage der Grundstückseinfahrt**

In der dargestellten Anbindungsvariante (Variante 2) zu der Verkehrsuntersuchung Kindertagesstätte Gerlever Weg (vgl. Brilon Bondzio Weiser 2018) wird die geplante Kindertagesstätte über eine Gehwegüberfahrt an den Gerlever Weg an das Straßennetz angebunden. Gemäß der Grundriss-Skizze vom 13.06.2017 wurde eine Verkehrstechnische Skizze zu der Grundstückseinfahrt angefertigt (vgl. S.34). Die Entfernung der Grundstückseinfahrt zu dem Knotenpunkt Gerlever Weg / Vogelsang beträgt rund 17 m.

Der aktuelle Grundriss der Kindertagesstätte (vgl. S. 2, Planstand 19.08.2018) zeigt eine leicht veränderte Lage der Grundstückseinfahrt. Die Grundstückseinfahrt liegt rund 3 m weiter östlich als in der Verkehrsuntersuchung dargestellten verkehrstechnischen Skizze. Die Entfernung der Grundstückseinfahrt von etwa 14 m ist ausreichend, um einen sicheren Verkehrsablauf mit einer sehr guten Verkehrsqualität an der Grundstückszufahrt und an dem Knotenpunkt Gerlever Weg / Vogelsang zu gewährleisten.

Mit freundlichen Grüßen


Dr.-Ing. Lothar Bondzio