




Fachbereich 60

## Halteverbotszone Wahrkamp



12.06.2019

## Im Rahmen der öffentlichen Auslage vorgebrachte Anregungen und Bedenken

| Wann?      | Wer?  | Wie?   | Anregungen und Bedenken   |               |
|------------|---|--------|---|---------------|
| 13.05.2019 |    | telef. | Wahrkamp 32: Gegenüber dem Carport sollte kein Stellplatz markiert werden. Die Grundstückszufahrt kann nicht angefahren werden, wenn Fahrzeuge nicht ordnungsgemäß innerhalb der gegenüber angebrachten Markierungen abgestellt werden.   | <b>Nr. 32</b> |
| 20.05.2019 |   | pers.  | Es wird angeregt, die Stellplatzfläche Nr. 20 vor die größere Grünfläche vor dem Haus Burenstock 4 zu verschieben; alternativ könnten die Stellplätze auf der anderen Seite markiert werden; in diesem Fall würde es nicht stören, wenn die Stellplätze gegenüber der Zufahrt markiert würden.<br><br>Hinweis: Kfz parken heute auf der Westseite und stehen dort mit 2 Rädern auf dem Schotterstreifen hinter dem Bordstein. | <b>Nr. 33</b> |
| 29.05.2019 |  | telef. | Die Stellplatzfläche Nr. 26 sollte in keinem Fall näher an die östlich angrenzende Zufahrt geschoben werden. Insgesamt sind vor den Grundstücken Honigbach 5 und 7 zu viele Stellplätze vorgesehen. Die Stellplatzfläche 27 sollte um einen Stellplatz reduziert und insgesamt weiter vom Grundstückszugang abgerückt werden.<br><br>Allgemeine Frage: warum keine versetzte Anordnung der Parkflächen auf dem Honigbach?     | <b>Nr. 34</b> |

gez. Holger Ludorf